
Тележка модели 18-578

Тележка модели 18-578 с увеличенной гибкостью рессорного подвешивания и износостойкими элементами предназначена для подкатки под грузовые вагоны с измененной конструкцией скользунов на раме вагона.

Тележка обеспечивает пробег до первого деповского ремонта 500 тыс. км.

Тележка (рис. 7.8) состоит из двух колесных пар *1* с буксами, двух боковых рам *2*, надрессорной балки *3* рессорного подвешивания *4* с нейтральным расположением рессорных комплектов в боковых рамах тележки, тормозной передачи *5* с опорной балкой *6* автоматического регулятора и устройством отвода колодок *8*.

На опорных поверхностях буксовых проемов боковых рам установлены сменные износостойкие скобы с приваренными к ним износостойкими планками. В отверстия кронштейнов для валиков подвесок триангилей установлены сменные износостойкие втулки.



Тележка двухосная модели 18-578

Тележка с увеличенной гибкостью рессорного подвешивания и износостойкими элементами предназначены для подкатки под грузовые вагоны с измененной конструкцией скользунов.

На верхнем поясе надрессорной балки расположены опорные площадки с резьбовыми отверстиями для установки скользунов упруго- каткового типа и под - пятниковое место для опоры пятника вагона.

В колесной паре применены колеса из стали повышенного качества и твердости и оси, изготовленные методом непрерывного разлива стали в условиях вакуумирования.

Буксовые узлы оборудованы цилиндрическими подшипниками или двухрядными коническими типа TBV 130х250, которые установлены типовые корпуса букс. Посадка конических подшипников — прессовая.

Торцевое крепление подшипников позволяет выполнять обточку колес по кругу катания без демонтажа крепления.

Рессорное подвешивание включает два рессорных комплекта и включает семь двойных витых цилиндрических пружин и два фрикционных гасителя колебаний. По сравнению с тележкой 18-100 рессорный комплект имеет увеличенную гибкость за счет увеличения высоты пружин,

Фрикционные планки имеют сменные контактные планки толщиной 6 мм твердостью 320...412НВ, устанавливаемые свободно.

Фрикционные клинья отлиты из высокопрочного чугуна.

Для защиты от износа наклонных поверхностей клина и надрессорной балки, на наклонной поверхности клина устанавливается сменная износостойкая полимерная накладка.

Скользун упруго-каткового типа постоянного контакта

Фирмы А Стакки


Служит:

1. для гашения боковых (горизонтальных) колебаний кузова;

2.ограничения виляния тележки;

3. повышения устойчивости вагона ,так как кузов опирается на три точки — скльзуны и подпятник, что увеличивает скорость поезда .

Упруго-катковый скользун состоит:



1 корпуса, 2.упругого элемента (демпфера), 3.колпака, 4.Вкладыша, 5 ролика.

Демпфер имеет бочкообразную форму. Изготовлен из полиуретана ННЦ ПУ-5, устанавливается в литой корпус и служит для гашения вертикальных колебаний. На демпфер установлен колпак 3, который находится в постоянном контакте со скользуном рамы вагона. В местах контакта колпака с корпусом установлены два смежных износостойких элемента 6. Ролик 5 перекрывается по вкладышу 4 и ограничивает прогиб

демпфера 2. Скользуны устанавливаются на опорные поверхности надрессорной балки и крепятся болтами 7 и стопорными шайбами 8.

Тормозная передача тележки 18-578 оборудована устройством направленного отвода колодок от колес при отпущенном тормозе, обеспечивающим равномерный износ колодок

Тележка модели 18-194

Тележка предназначена для подкатки под грузовые вагоны нового поколения, Тележка имеет существенные отличия от серийной тележки модели 18-100.

Новая тележка имеет центральное подвешивание, выполненное из витых цилиндрических двухрядных пружин повышенной гибкости, с билинейной характеристикой, Конструкция тележки позволяет устанавливать клиновой гаситель фирмы А. Стаки.

Буксовый узел I (7.10) включает в себя двухрядный конический роликовый подшипник кассетного типа, что позволяет исключить ремонт в условия депо, при этом межремонтный пробег составляет не менее 8 лет.

Передача нагрузки от рамы тележки 4 на буксовый узел происходит через адаптер 2. диаметр подпятника увеличен до 354 мм